



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ที่

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งเรื่องข้อข้อความทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑.ระยะต้น ๒.ระยะกลาง ๓.ระยะปลายทาง ดังรายละเอียด ที่อ้างถึงนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ / สภาพปัญหาน้ำเสียภายในหมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปรากฏว่า มีฟาร์มสุกรที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจิรวัฒน์ รัตนมงคล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายกฤษณะ เรืองฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายทองเจือ กั่งจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ଦେଖିବାରେ ପାଇଲାମାନ୍ତରୀଣ

ລົດຕົວ	ຕາມເຫດຜົນນໍາສຶ�	ພື້ນທີປະເປດສັບປຸງທາ				ພູມປາຍເທິງ
		ຫຼັກທີ ៣	ຫຼັກທີ ២	ຫຼັກທີ ១	ຫຼັກທີ ៥	
៦	ນໍາເສີ່ງຈາກບ່ານຮ້ານຄູມແລລະອາຄາຫຼຳທໍາການ	-	-	-	-	-
៧	ນໍາເສີ່ງຈາກໂຮງງານອຸດຕະຫຼາດກຽມ	-	-	-	-	-
៨	ປູ່ຍົກ໌ນການເນັ້ນຊາຍ	-	-	-	-	-
៩	ຜົດໃຫ້ພັກຄວາຍ	-	-	-	-	-
៩	ກາຮັສີປະປຸ່ງເສັ່ງກ່າວ	-	-	-	-	-
១០	ຢາກ່າແມ່ນຈະຍາກຳຈັດວັນພີ	-	-	-	-	-
១១	ໄຟປາ	-	-	-	-	-
១២	ກາຮັສີທີ່ດີນີ້ທ່າດກາຣຄວງຄຸນ	-	-	-	-	-

ເຊື້ອງທີ່ ເມືອງທີ່ ເມືອງທີ່ ເມືອງທີ່ ເມືອງທີ່ ເມືອງທີ່ ເມືອງທີ່

ພະນັກງານການຄ່າຂອງພະນັກງານ
ຮັບຊາຍການຄ່າຂອງພະນັກງານ
ຮັບຊາຍການຄ່າຂອງພະນັກງານ

សំណើលក្ខណៈការកម្មសរុប



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ^๑
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวโพ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในตำบลหัวโพ ซึ่งน้ำเสียมีผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม การปลูกสัตว์ น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากการที่เป็นแหล่งกำเนิดประปนมากับของเสียอยู่ในรูปของเหลว ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีหน้าที่รวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำางานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๔๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวโพเพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖

๗๐๙๑๙๖
(นายทองเจือ กงจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ